

DATENBLATT

Bezeichnung:

Art. Nr.:

BORMIO SENSITIVE VESTRI

502720002/12050





- leicht gepudert
- silikonfrei
- lebensmittelbeständig
- unsteril
- mit glatter Oberfläche
- mit Rollrand
- links und rechts passend



Material: Farbe: AQL-Wert: Schichtstärke: Länge Latex weiss 1.5 240 +/- 5 mm Stulpe: 0.07 mm Handfläche: 0.09 mm Fingerspitzen: 0.11 mm

Normen:

EU2016/425 - Cat. III

EN ISO 21420:2020, EN ISO 455, EN ISO 374































Logistische Daten - Unterverpackung Box

=-0·-·								
	Artikelnummer:	EANCode:	Bruttogewicht:	Einheit	Länge x Breite x Höhe:			
	502720002-010 / Gr. S	7610922205013	0.560 kg					
	502720002-015 / Gr. M	7610922205020	0.600 kg	100 Stück	220 x 110 x 65 mm			
	502720002-020 / Gr. L	7610922205037	0.630 kg					
	502720002-025 / Gr. XL	7610922205044	0.690 kg					

Logistische Daten - Umverpackung Karton

Artikelnumm	er:	EANCode:	Bruttogewicht:	Einheit		Länge x Breite x Höhe:
502720002-	010 / Gr. S	7610922205013	5.900 kg			
502720002-	015 / Gr. M	7610922205020	6.300 kg	Karton:	10 Boxen	335 x 230 x 235 mm
502720002-	020 / Gr. L	7610922205037	6.600 kg	Palette:	450 Boxen	
502720002-	025 / Gr. XL	7610922205044	7.200 kg			
			3			

Grössen:

Einsatzgebiet:

Pharma, Labor, Malerei, Gipserei, Lebensmittel, Reinigung

Empfohlener Umgang:

7/S 8/M 9/L 10/XL Es wird eine Überprüfung empfohlen, ob die Handschuhe für die vorgesehene Verwendung geeignet sind, da die Bedingungen am Arbeitsplatz in Abhängigkeit von Temperatur, Abrieb und Degradation von denen der Typprüfung abweichen können. Bei der Verwendung von Schutzhandschuhen kann die Widerstandsfähigkeit gegenüber den gefährlichen Chemikalien aufgrund von Änderungen der physikalischen Eigenschaften abnehmen. Durch Berührung mit Chemikalien, verursachte Degradation, Bewegungen, Faden-ziehen, Reibung usw. kann die tatsächliche Anwendungszeit wesentlich reduziert werden. Bei ätzenden Chemikalien kann die Degradation der wichtigste Faktor sein, der bei der Auswahl von chemikalienbeständigen Handschuhen zu berücksichtigen ist. Prüfen Sie die Handschuhe vor dem Gebrauch auf Defekte oder Unversehrtheit. Nur für den einmaligen Gebrauch.

In der originalen Verpackung, unter normalen Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen, in sauberen, geschlossenen, belüfteten und dunklen Räumen aufbewahren. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen und von Ozon- und Zündquellen fernhalten.