


MARKE	NAME	ART.NR.:
	BORMIO SENSITIVE	502720002
	VESTRI	

## BESCHREIBUNG


### LATEX-EINWEGHANDSCHUHE

- leicht gepudert
- silikonfrei
- lebensmittelbeständig
- unsteril
- mit glatter Oberfläche
- mit Rollrand
- links und rechts passend

Zuverlässiger Schutz gemäss Klasse III für professionelle Einsatzbereiche.



GRÖSSEN	MATERIAL / VERWENDUNG	NORMEN - EU2016/425
7/S	<b>Material Träger</b> Latex	<b>CAT. III</b>  <b>EN ISO 21420:2020</b> 
8/M	<b>AQL-Wert</b> 1.5	
8/L	<b>Schichtstärke</b> Stulpe: 0.07 mm <b>Handfläche:</b> 0.09 mm Fingerspitzen: 0.11 mm	<b>EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Type B - Level KLPT 4 156</b> <b>374-4:2019</b> <b>374-5:2016</b> Geprüft auf Umgang mit Lebensmittel 
10/XL	<b>Länge/Dicke</b> 240 +/- 5 mm	
	<b>Branche</b> Pharma- + Laborbereich Malerei + Gipserei Lebensmittelverarbeitung Reinigung + Hygiene	

FARBE	BRUTTOGEWICHT BOX	MENGE	ZOLLTARIF-NR. + URSPRUNG	WASCHANLEITUNG
weiss	Gr. S = 0.560 kg	100 Stück/Box	4015.1900	
	Gr. M = 0.600 kg	10 Boxen/Karton	Thailand	
	Gr. L = 0.630 kg	450 Boxen/Palette		
	Gr. XL = 0.690 kg			

## EMPFOHLENER UMGANG

Es wird empfohlen, vor der Verwendung zu prüfen, ob die Handschuhe für den vorgesehenen Einsatz geeignet sind, da die tatsächlichen Einsatzbedingungen wie Temperatur, Abrieb und Materialbeanspruchung von den Prüfbedingungen abweichen können. Die Schutzwirkung gegenüber Chemikalien kann sich durch Veränderungen der Materialeigenschaften verringern. Einflüsse wie Kontakt mit Chemikalien, Degradation, Reibung oder mechanische Beanspruchung können die tatsächliche Einsatzdauer deutlich reduzieren. Bei ätzenden Chemikalien ist insbesondere die Materialbeständigkeit sorgfältig zu berücksichtigen. Handschuhe vor jedem Gebrauch auf Unversehrtheit prüfen. Nur für den einmaligen Gebrauch geeignet.

## LAGERUNG

In der Originalverpackung unter normalen Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen lagern. In sauberen, trockenen, gut belüfteten und lichtgeschützten Räumen aufbewahren. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen und von Ozon- sowie Zündquellen fernhalten.